



DETERMINA N°.....¹⁵¹./2022/ADSP-MTMI

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: **Determina a contrarre**: Porto di Gioia Tauro – Lavori necessari per ripristinare il corretto funzionamento degli apprestamenti di difesa passiva dei varchi portuali e di accesso agli uffici amministrativi dell'ADSP-MTMI.

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n. 8 del 31.10.19 di nomina del Segretario Generale C.A. (CP) Pietro Preziosi;
- VISTA** la nota M.INF. VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale viene chiarito che, in applicazione all'art. 22 comma 1 del decreto n.169/2016, nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale può considerarsi prorogato il Commissario di questa Autorità Portuale;
- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il decreto n. 07/07 dell'08/03/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;
- VISTA** la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art.7 del D.lgs. 04 agosto 2016 n.169, in base al quale compete alle istituite AdSP i compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui all'art. 16, 17 e 18 e delle altre attività industriali, commerciali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art.24 della predetta legge;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, che individua le fasi delle procedure di affidamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, con particolare riferimento alla necessità che le stazioni appaltanti esprimano la propria determinazione a contrarre con specifico atto, dove precisare sinteticamente il quadro esigenziale, le cause che lo hanno determinato, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le procedure di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore a 40.000 euro, mediante pure il ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori economici;

- VISTI** i ripetuti Report della Gioia Tauro Port Security recanti la segnalazione del malfunzionamento delle barriere automatizzate del varco principale nord del porto di Gioia Tauro;
- PRESO ATTO** che, il cancello del varco d'ingresso alla darsena portuale risulta bloccato a causa della corrosione per la salsedine dei sistemi di movimento (ruote e cilindri) che non consente l'interdizione del transito nel caso d'innalzamento dei livelli di security;
- PRESO ATTO** che, i cancelli d'ingresso agli uffici amministrativi di Gioia Tauro dell'ADSP necessitano di manutenzione e adeguamento al DPR 459/96, che ha recepito in Italia la direttiva macchine;
- PRESO ATTO** che, occorre garantire la sicurezza fisica degli uffici dell'ADSP, attraverso la riparazione del sistema di chiusura del portone principale e dell'uscita di emergenza della sala comitato;
- CONSIDERATO** che, il PSO/PFSO del porto, nonché Referente NIS, su incarico del segretario generale e nell'ambito dei compiti conferitegli dai Piani di sicurezza portuali, ha predisposto gli atti tecnici, per l'esecuzione dei necessari lavori di riparazione dei superiori apprestamenti fisici di sicurezza, individuando nella ditta RAO Vincenzo Impianti Elettrici, C7da Margi, snc – 89016 Rizziconi (RC) C.F. RAOVCN7818L063H, l'impresa cui affidare i lavori in questione, in quanto installatore certificato FAAC (società produttrice di automazioni per cancelli);
- CONSIDERATO** che, i lavori sinteticamente consistono in:
1. Riparazione delle barriere mobili del varco principale Nord;
 2. Riparazione cancello scorrevole d'ingresso alla darsena portuale di Gioia Tauro;
 3. Riparazione cancelli e delle porte di accesso agli uffici amministrativi dell'ADSP di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che, l'importo dei lavori sopra specificati è stato quantizzato pari ad euro 5.124,00, di cui euro 4.200,00, per la prestazione da rendere ed euro 924,00, per IVA nella misura del 22,00%;
- CONSIDERATO** che, i lavori hanno carattere d'urgenza, in quanto volti ad assicurare la sicurezza delle superiori infrastrutture portuali;
- CONSIDERATO** che, per l'affidamento dei lavori si ritiene di avvalersi della procedura prevista dal mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA), mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., con la ditta sopra generalizzata, RAO Vincenzo Impianti Elettrici;
- CONSIDERATO** che, l'arch. Luigi Errante, quadro dell'Ente, è abilitato ad operare sul mercato della pubblica amministrazione (MEPA);
- RILEVATO** che, sono state espletate le procedure previste dalla Linea Guida ANAC n.4 in materia di sottosoglia: il DURC risulta regolare, il controllo effettuato sul casellario dell'ANAC risulta regolare ed è pervenuta l'autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 relativa alla mancanza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- VISTA** l'allegata prenotazione di impegno di spesa vale quale preventivo accertamento della copertura finanziaria, a norma dell'art. 9, comma 2, della L. 102/2009;

VISTI

gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1. Di avviare, tramite Me.PA, le procedure di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., dei "Lavori necessari per ripristinare il corretto funzionamento degli apprestamenti di difesa passiva dei varchi portuali e di accesso agli uffici amministrativi dell'ADSP-MTMI", con la ditta RAO Vincenzo Impianti Elettrici, C7da Margi, snc - 89016 Rizziconi (RC) C.F. RAOVCN7818L063H - **CIG Z3237202D7**;
2. L'impegno di spesa stimato, per i superiori lavori, è pari ad euro 5.124,00, di cui euro 4.200,00, per la prestazione da rendete ed euro 924,00, per IVA nella misura del 22,00%;
3. Manda al responsabile del centro di costo ed al Responsabile amministrativo, per il perfezionamento della procedura di spesa.
4. Si dà mandato all'arch. Luigi Errante, quadro dell'ente, di realizzare la procedura di affidamento sul MEPA dei lavori in parola.

Gioia Tauro, 27/07/2022

IL PFSO/PSO
Arch. Luigi Errante

[Redacted signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) dott. Pietro Preziosi

[Redacted signature]

IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRRUZIONE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Ayv. Simona Scarcella

[Redacted signature]

O, SI AUTORIZZA

€ 5124,00

UL CAPITOLO CA 1020315 PP.C.F.2022

Gioia Tauro, li 27/07/2022

Il Responsabile del
Centro di Costo

[Redacted signature]

VISTO, E' ASSUNTO L' IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI
DELL' ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI
€ 5124,00 () SUL
CAPITOLO CA 1020315 PP.C.F.2022 PER GLI
OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Gioia Tauro, li 27/07/2022

Il Responsabile Amministrativo

[Redacted signature]

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Data 18/01/2022

SETTORE PROPONENTE
Segretario Generale

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Porto di Gioia Tauro – Lavori necessari per ripristinare il corretto funzionamento degli apprestamenti di difesa passiva dei varchi portuali e di accesso agli uffici amministrativi dell'ADSP-MTMI.

SOMMA DA IMPEGNARE: euro 5.124,00, di cui euro 4.200,00, per la prestazione da rendere ed euro 924,00, per IVA nella misura del 22,00%;

Capitolo (01) 20315 PP.
E.F. 2022

Saldo contabile al 01.01.2022 20.000,00
Somme Impegnate 845,46
Saldo al 18/01/22 19.154,54

| OGGETTO | SOMME STANZIATE | SOMME IMPEGNATE |
|--|-----------------|-----------------|
| Porto di Gioia Tauro – Lavori necessari per ripristinare il corretto funzionamento degli apprestamenti di difesa passiva dei varchi portuali e di accesso agli uffici amministrativi dell'ADSP-MTMI. | € 420,00 | € 4.200,00 |
| IVA | € 924,00 | € 924,00 |
| Totale | € 5124,00 | € 5.124,00 |

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria alla data del 18/01/22, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009

Il Titolare del Centro di Costo n. ()

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE DEL PRE-IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile Amministrativo