



Autorità Portuale di Gioia Tauro

(SEDE PERIFERICA DI CORIGLIANO CALABRO)

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Lavori di risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine del Porto di Corigliano Calabro

RILIEVO FOTOGRAFICO
DELLO STATO DEI LUOGHI



Progettista

Ing. Massimo Abitrante

Rup

Arch. Luigi Errante

TAV.

2.1.a


Data :
Novembre 2012

Agg. :


Scala:




Servizio Fotografico Patologie banchina n°1 alla data del 19/09/2012




Servizio Fotografico Patologie banchina n°1 alla data del 19/09/2012



Servizio Fotografico Patologie banchina n°1 alla data del 19/09/2012



Servizio Fotografico Patologie banchina n°1 alla data del 19/09/2012



Servizio Fotografico Patologie banchina n°2 alla data del 19/09/2012



Servizio Fotografico Patologie banchina n°4 alla data del 19/09/2012



Servizio Fotografico Patologie banchina n°3